

Несмотря на то, что смартфон Sony Ericsson Xperia X10 является флагманской моделью шведско-японского производителя, он имеет ряд недостатков, одним из которых является отсутствие поддержки функции multi-touch. На радость владельцам Sony Ericsson Xperia X10 в будущем этот смартфон обзаведется поддержкой multi-touch.

Компания Sony Ericsson изначально заявляла, что не будет реализовывать поддержку функции распознавания множественных прикосновений в смартфоне Sony Ericsson Xperia X10, но огромное количество жалоб владельцев этого аппарата, заставили производителя пересмотреть свое решение. В первом квартале 2011 года компания Sony Ericsson выпустит для смартфона Sony Ericsson Xperia X10 обновление «по воздуху» (over-the-air, OTA), в котором помимо прочих улучшений будет реализована функция multi-touch.

Разработчики программного обеспечения отмечают, что им предстоит довольно большой объем работ, так как придется переписать драйвер и внести изменения в прошивку дигитайзера. При этом поддержка функции multi-touch будет работать не во всех приложениях, а только в веб-браузере и Google Maps. Такое положение вещей обусловлено тем, что в Sony Ericsson Xperia X10 применен плохой дигитайзер, который в некоторых ситуациях может вести себя некорректно.